

全産連労災発生情報No.202309-1

「クレーン車でコンテナを荷台に積み込んでいたところフックが外れ、その反動で胸を強く打ち死亡」

【概要】

クレーン車でコンテナを荷台に積み込んでいたところ、コンテナに引っ掛けていたフックが外れ、コンテナ（10トン）が落下した衝撃で車内が大きく揺れ、車内にいた従業員が胸を強く打ち死亡

【推定要因】

機械設備・有害物質の種類（起因物）	クレーン付きトラック
災害の種類（事故の型）	激突
発生要因	物自体の欠陥
発生要因（管理）	欠陥のある機械、装置、工具、用具等を用いる

【同類事故防止対策】

《厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より》

- 点検を確実に実施する。メーカーが示した点検基準に沿って日常点検、定期点検を実施し、異常を認めた場合には、適切な修理等を行う。
- シートベルトの使用を徹底させる。
- 荷重を考慮し、安定してつり上げることができる方法で行う。また、つり荷の振れや傾きを確認する。